




MIMO Srl divisione ALLEN

Via dell'Industria, 36 - 35020 – BRUGINE (PD) Italy - Tel. +39 049 5806061 Fax: +39 049 5806611
info@allentechnology.it - www.allentechnology.it

Divisori rapidi manuali, tavole a dividere manuali orizzontali e verticali

DRM/85 DIVISORE RAPIDO MANUALE CON MANDRINO



Materiale

GHISA G26 UNI 5007 GHISA G26 UNI 5007 GHISA G26 UNI 5007 GHISA G26 UNI 5007

Caratteristiche

DUREZZA BRINELL: HB = 190÷240
CARICO ROTTURA: Rmin = 26
ALLUNGAMENTO %: A% = 1
DUREZZA BRINELL: HB = 190÷240
ALLUNGAMENTO %: A% = 1
CARICO ROTTURA: Rmin = 26
DUREZZA BRINELL: HB = 190÷240
ALLUNGAMENTO %: A% = 1
CARICO ROTTURA: Rmin = 26
DUREZZA BRINELL: HB = 190÷240
ALLUNGAMENTO %: A% = 1
CARICO ROTTURA: Rmin = 26

Grazie alla duplice possibilità di piazzamento, sia in orizzontale che in verticale, risulta essere questo un accessorio d

all'impiego estremamente versatile sulle moderne macchine utensili.

Consente la rapida divisione dei 360° in 24 posizioni fisse, multipli di 15°, ottenute tramite un disco divisore interno dentato ed un perno di posizionamento che viene azionato manualmente, come manualmente avviene la rotazione del piano. Due bloccaggi laterali consentono di bloccare rapidamente il piano girevole anche in posizioni diverse da quelle prefissate dal disco divisore dentato.

Il divisore viene fornito con montato un mandrino autocentrante in ghisa a semplice guida a 3 + 3 griffe dello stesso diametro del piano girevole.

[Per ulteriori quote e caratteristiche vedi DRM/85](#)

DATI DIMENSIONALI

TIPO	AA	AB	AC	AD Ø min.	AD Ø max.	AE	PESO TOT. Kg
200	162	75	30	10	200	200	44.5
250	182	85	35	10	250	250	74

